

REGIONE
MARCHE

PROVINCIA
DI ANCONA

COMUNE DI
ANCONA

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**DIAGNOSI ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ALLEGATO 2
Database Sostegni**

Committente:

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Molo S. Maria - 60121 ANCONA
Tel +39.071207891 Fax: +39.0712078940
info@porto.ancona.it
pec: segreteria@pec.porto.ancona.it
P.i. 00093910420

Redattore:



eAmbiente s.r.l.
c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA
ed. Auriga - via delle Industrie, 9
30175 Marghera (VE)
www.eambiente.it; info@eambiente.it
Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886

Energy Consulting

Commissa: 17.05063

00	31/01/2018	Prima emissione	CI6-004358_Report DE_ILLUMINAZIONE_ALLEGATO2_sostegni.docx	GP	EZ	GC
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00000	Molo Clementino, Banchina I	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	I	Buono	Cavo interrato	3	379048,437	4831265,816
S_00001	Molo L. Rizzo, Banchina 4	Banchina/Molo	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	I	Buono	Cavo interrato	4	379352,36	4831097,532
S_00002	Lungomare Vanvitelli	Banchina/Molo	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro		I	Buono	Cavo interrato	7	379563,755	4831294,268
S_00003	Lungomare Vanvitelli	Banchina/Molo	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	I	Buono	Cavo interrato	6	379634,485	4831201,636
S_00004	Lungomare Vanvitelli	Banchina/Molo	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si				Da sostituire (Deteriorato)	Cavo interrato	7	379353,261	4831334,728
S_00005	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Vetroresina	I	Buono	Cavo interrato	2	379263,319	4831345,954
S_00006	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Vetroresina	I	Buono	Cavo interrato	2	379193,505	4831340,146
S_00007	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Vetroresina	I	Buono	Cavo interrato	2	379169,932	4831334,495
S_00008	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Vetroresina	I	Buono	Cavo interrato	2	379148,076	4831328,375
S_00009	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Zincatura	5,5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo interrato	1	379234,063	4831341,302
S_00010	Lungomare Vanvitelli	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Zincatura	5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo interrato	1	379216,579	4831337,305
S_00011	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378830,729	4831401,686
S_00012	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378849,275	4831393,881
S_00013	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378868,009	4831386,512
S_00014	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378886,618	4831378,769
S_00015	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378904,977	4831371,4
S_00016	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378923,335	4831363,907
S_00017	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378941,694	4831356,413
S_00018	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378960,553	4831348,795
S_00019	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378978,849	4831341,239
S_00020	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,7	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0.2	Buono	Cavo a parete	1	378997,396	4831333,808
S_00021	Lungomare Vanvitelli, Molo Foraneo	Stradale	Bilaterale	A soffitto	Acciaio	Verniciatura	4,5	No	Attacco diretto a soffitto	Acciaio		Buono	Cavo a parete	15	379609,114	4831244,274
S_00022	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Palo cilindrico	Acciaio	Verniciatura	3	No	Porta proiettori	Acciaio	0.6	Buono	Cavo interrato	4	379522,153	4831343,122
S_00023	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379547,156	4831338,902
S_00025	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379555,824	4831336,196
S_00024	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379551,264	4831337,802
S_00026	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379542,79	4831340,104
S_00027	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379534,074	4831343,31
S_00028	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379526,798	4831346,057
S_00029	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379523,285	4831347,649
S_00030	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379519,146	4831348,562
S_00031	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379515,723	4831349,595
S_00032	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379512,327	4831350,744
S_00033	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379509,135	4831351,355
S_00034	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379505,263	4831348,608
S_00035	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379502,141	4831345,361

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00036	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Zincatura	5	No	Sbraccio singolo	Acciaio	1	Buono	Cavo a parete	2	379478,224	4831348,67
S_00037	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Zincatura	5	No	Sbraccio singolo	Acciaio	1	Buono	Cavo a parete	1	379473,853	4831349,794
S_00038	Lungomare Vanvitelli, Arco Clementino	Monumentale	Centrale	Altro			0	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379390,53	4831336,821
S_00039	Lungomare Vanvitelli, Arco Clementino	Monumentale	Centrale	Altro			0	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379387,42	4831336,808
S_00040	Lungomare Vanvitelli, Arco Clementino	Monumentale	Centrale	Altro			0	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379383,912	4831336,792
S_00042	Molo Santa Maria	Stradale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	7	379713,464	4831031,48
S_00043	Molo Santa Maria	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	5	379615,243	4831006,295
S_00044	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379780,959	4830950,831
S_00045	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379783,02	4830974,373
S_00046	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379781,209	4830997,29
S_00047	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Acciaio	0.2	Buono	Cavo interrato	2	379779,516	4831020,633
S_00048	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No	Sbraccio doppio	Acciaio	0.2	Buono	Cavo interrato	2	379776,089	4831044,374
S_00049	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No				Buono	Cavo interrato	1	379768,595	4831066,73
S_00050	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Palo cilindrico	Vetroresina	Nessuna	10,5	No				Buono	Cavo interrato	1	379757,355	4831085,463
S_00052	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379771,705	4830936,507
S_00054	Molo Santa Maria	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	20	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo a parete	1	379776,864	4830885,156
S_00055	Molo Santa Maria	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	20	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo a parete	1	379775,268	4830875,212
S_00056	Molo Santa Maria	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	20	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo a parete	1	379776,864	4830858,639
S_00053	Molo Santa Maria	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	20	No	Attacco diretto a parete	Acciaio	0	Buono	Cavo a parete	1	379776,864	4830901,36
S_00057	Stazione Marittima, Banchina 13	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	4	379524,248	4830822,927
S_00058	Stazione Marittima, Banchina 14	Parcheggio	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379702,374	4830735,32
S_00059	Stazione Marittima	Parcheggio	Perimetrale	A soffitto	Acciaio	Verniciatura	4,5	Si	Altro		0	Buono	Cavo a parete	53	379711,652	4830822,687
S_00060	Stazione Marittima	Parcheggio	Altro	A soffitto	Acciaio	Verniciatura	4,5	Si	Altro		0	Buono	Cavo a parete	13	379735,089	4830838,526
S_00061	Molo XXIX Settembre	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	7	379500,059	4830550,124
S_00062	Molo XXIX Settembre	Piazzale Portuale	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	5	379487,165	4830434,651
S_00063	Via Da Chio	Piazzale Portuale	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379410,442	4830336,927
S_00064	Molo XXIX Settembre, Banchina TNT	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	Si	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	5	379387,985	4830579,338
S_00065	Molo XXIX Settembre, Banchina TNT	Stradale	Centrale	Altro	Acciaio	Verniciatura	4,5	Si	Altro			Buono	Cavo interrato	18	379402,61	4830315,797
S_00066	Molo XXIX Settembre, Banchina TNT	Stradale	Centrale	Altro	Acciaio	Verniciatura	4,5	Si	Altro			Buono	Cavo interrato	6	379441,465	4830368,77
S_00067	Via XXIX Settembre, 8A	Stradale	Centrale	Mensola a parete	Acciaio	Nessuna	3,5	No	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Da verniciare	Altro	1	379538,662	4830421,682
S_00068	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379380,83	4830277,003
S_00069	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379363,514	4830264,755
S_00070	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379350,543	4830207,137
S_00071	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379363,665	4830186,775
S_00072	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379377,542	4830163,848

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00073	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379383,696	4830139,474
S_00074	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379383,394	4830114,315
S_00075	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379376,516	4830089,94
S_00076	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379367,225	4830067,858
S_00077	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379357,21	4830043,483
S_00078	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379347,556	4830020,919
S_00079	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo rastremato	Acciaio	Verniciatura	10,5	No	Testa palo			Buono	Cavo aereo	1	379339,079	4830001,763
S_00081	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Acciaio	Zincatura	10	Si	Corona torre faro	Acciaio	0.3	Buono	Cavo interrato	3	379463,517	4830356,009
S_00082	Banchina Nazario Sauro, Largo della Pesca	Stradale	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379231,761	4829958,496
S_00083	Banchina Nazario Sauro, Largo della Pesca	Stradale	Unilaterale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379095,914	4830044,925
S_00084	Molo Sud	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379103,469	4830253,686
S_00085	Via Einaudi Luigi	Stradale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	379075,675	4830383,295
S_00086	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	5	378942,254	4829957,248
S_00087	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	5	378980,79	4829941,792
S_00088	Via del Lavoro, 6	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378716,928	4830004,656
S_00089	Via del Lavoro, 6	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378691,491	4830105,363
S_00090	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378487,79	4830143,137
S_00091	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378563,199	4830247,656
S_00092	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378641,658	4830352,938
S_00093	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378719,285	4830460,16
S_00094	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378815,383	4830589,804
S_00095	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378551,902	4830416,772
S_00096	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378630,499	4830525,172
S_00097	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378709,581	4830634,335
S_00098	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	15	378835,256	4830692,401
S_00099	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378443,293	4830495,161
S_00100	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	9	378523,405	4830604,281
S_00101	Lungomare della Zona Industriale	Piazzale Portuale	Centrale	Altro			35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Da sostituire (Deteriorato)	Cavo interrato	4	378601,265	4830713,091
S_00102	Molo Sud, Banchina 21	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	9	378927,613	4830800,119
S_00103	Molo Sud	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	15	378884,775	4830849,826
S_00104	Molo Sud, Banchina 22	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378896,952	4831018,241
S_00105	Darsena Marche, Banchina 23	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	12	378800,88	4831050,306
S_00106	Darsena Marche, Banchina 25 e 26	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	4	378605,208	4831032,291
S_00107	Darsena Marche	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	1	Buono	Cavo interrato	6	378566,96	4830910,991

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00108	Darsena Marche	Banchina/Molo	Centrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	l	Buono	Cavo interrato	6	378483,315	4830799,058
S_00109	Darsena Marche, Banchina 25	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	l	Buono	Cavo interrato	6	378610,641	4830844,955
S_00110	Darsena Marche, Banchina 24	Banchina/Molo	Perimetrale	Torre faro	Acciaio	Zincatura	35	No	Corona torre faro	Acciaio	l	Buono	Cavo interrato	6	378760,665	4830721,032
S_00111	Molo XXIX Settembre, Banchina TNT	Stradale	Centrale	Altro	Acciaio	Verniciatura	4,5	Si	Altro			Buono	Cavo interrato	36	378787,453	4830592,244
S_00112	Lungomare della Zona Industriale	Parcheggio	Perimetrale	Palo cilindrico	Acciaio	Nessuna	5	No				Buono	Cavo interrato	l	378872,794	4830661,537
S_00113	Lungomare della Zona Industriale	Parcheggio	Perimetrale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	l	378880,728	4830673,151
S_00114	Lungomare della Zona Industriale	Parcheggio	Perimetrale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	l	378895,691	4830693,302
S_00115	Lungomare della Zona Industriale	Parcheggio	Perimetrale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	l	378908,904	4830711,221
S_00116	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378932,313	4830701,206
S_00117	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378946,129	4830681,115
S_00118	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378958,92	4830659,033
S_00119	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378972,193	4830637,313
S_00120	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378984,622	4830615,714
S_00121	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	378997,171	4830594,235
S_00122	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379009,479	4830572,515
S_00123	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379021,546	4830551,037
S_00124	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379034,819	4830529,558
S_00125	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379046,886	4830508,079
S_00126	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379059,797	4830485,756
S_00127	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379079,345	4830450,521
S_00128	Via Einaudi Luigi	Stradale	Unilaterale	Palo conico	Ferro	Verniciatura	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	2	379101,186	4830441,471
S_00130	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Perimetrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378939,248	4829853,559
S_00131	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378927,852	4829840,723
S_00132	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378917,654	4829873,189
S_00133	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378873,716	4829868,717
S_00134	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378881,506	4829864,826
S_00135	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378889,445	4829888,265
S_00136	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378921,271	4829845,539
S_00137	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Centrale	Palo cilindrico	Alluminio	Nessuna	7	Si	Sbraccio doppio	Alluminio	0.4	Buono	Cavo interrato	3	378923,959	4829870,299
S_00138	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	l	378914,18	4829902,999
S_00139	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	l	378926,391	4829898,366
S_00140	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	l	378941,654	4829892,705
S_00141	Via Einaudi Luigi	Parcheggio	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	l	378960,597	4829885,356
S_00143	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	l	379394,498	4831339,84
S_00144	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	l	379395,956	4831341,928

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00145	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379398,465	4831344,292
S_00146	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379404,242	4831345,627
S_00147	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379409,319	4831347,077
S_00148	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379415,674	4831348,541
S_00149	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379421,175	4831348,445
S_00150	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379430,323	4831348,16
S_00151	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379426,006	4831348,372
S_00152	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379434,735	4831347,938
S_00153	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379438,217	4831347,628
S_00154	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Da sostituire (Deteriorato)	Cavo interrato	1	379441,984	4831347,297
S_00155	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379446,162	4831347,226
S_00156	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379449,461	4831347,083
S_00157	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379452,572	4831346,891
S_00158	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379455,803	4831346,756
S_00159	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379459,248	4831346,661
S_00160	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379464,251	4831345,625
S_00161	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379473,414	4831346,092
S_00162	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379478,487	4831344,677
S_00163	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379483,926	4831343,528
S_00164	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379488,814	4831342,288
S_00165	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379493,768	4831340,481
S_00166	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379499,718	4831338,744
S_00167	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379502,336	4831331,362
S_00168	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	8	379506,048	4831333,05
S_00169	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	7	379509,037	4831342,583
S_00170	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379510,39	4831347,591
S_00171	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379505,034	4831344,743
S_00172	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete		Nessuna	2,5	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	1	379347,368	4830247,709
S_00173	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete		Nessuna	2,5	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	1	379343,45	4830235,124
S_00174	Via Da Chio	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete		Nessuna	2,5	No	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	1	379344,196	4830223,27
S_00175	Lungomare Vanvitelli, Arco Clementino	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No			0	Buono	Cavo interrato	1	379390,303	4831332,279
S_00176	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379560,901	4831334,591
S_00177	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Palo rastremato	Acciaio	Nessuna	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	1	378755,069	4830145,489
S_00178	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Palo conico	Cemento	Nessuna	10,5	Si				Buono	Cavo interrato	1	378747,889	4830130,101
S_00179	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378736,417	4830147,998
S_00180	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378730,328	4830150,444
S_00181	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378739,906	4830149,183

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00182	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378728,734	4830154,178
S_00183	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378732,516	4830155,277
S_00184	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete		Nessuna	3	Si	Attacco diretto a parete		0	Buono	Cavo a parete	2	378738,789	4830152,538
S_00185	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378682,198	4830173,918
S_00186	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378659,778	4830141,85
S_00187	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378710,063	4830209,289
S_00188	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378746,836	4830237,989
S_00189	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378782,761	4830256,745
S_00190	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378808,233	4830291,051
S_00191	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378832,794	4830323,723
S_00192	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378857,552	4830357,701
S_00193	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378859,744	4830428,936
S_00194	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378881,66	4830392,683
S_00195	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378829,107	4830421,244
S_00196	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378805,467	4830418,608
S_00197	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378778,242	4830384,814
S_00198	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378756,003	4830352,187
S_00199	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378732,975	4830322,499
S_00200	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378707,183	4830286,345
S_00201	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	7	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378682,048	4830257,334
S_00202	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378650,977	4830270,898
S_00203	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378631,664	4830250,019
S_00204	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378600,983	4830209,133
S_00205	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378579,677	4830179,937
S_00206	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378556,483	4830146,059
S_00207	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378534,452	4830116,614
S_00208	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378506,932	4830078,741
S_00209	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378537,974	4830055,688
S_00210	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378571,556	4830031,876
S_00211	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378606,538	4830006,089
S_00212	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378643,224	4829979,574
S_00213	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378661,113	4830003,835
S_00214	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378678,231	4830029,11

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00215	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378641,996	4830055,081
S_00216	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378607,675	4830080,191
S_00217	Via del Lavoro, 6	Piazza	Perimetrale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	6,5	Si	Sbraccio singolo	Acciaio	0.3	Buono	Cavo a parete	1	378631,669	4830114,267
S_00218	Via Einaudi Luigi	Piazza	Perimetrale	Palo rastremato	Acciaio	Zincatura	11,3	Si	Porta proiettori	Acciaio	0.4	Buono	Cavo in cavidotto	2	378932,313	4830006,168
S_00219	Via Einaudi Luigi	Piazza	Perimetrale	Palo rastremato	Acciaio	Zincatura	11,3	Si	Porta proiettori	Acciaio	0.4	Buono	Cavo in cavidotto	2	378957,237	4829997,22
S_00220	Via Einaudi Luigi	Piazza	Perimetrale	Palo rastremato	Acciaio	Zincatura	11,3	Si	Porta proiettori	Acciaio	0.4	Buono	Cavo in cavidotto	2	378980,403	4829988,802
S_00221	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379538,352	4831341,821
S_00222	Lungomare Vanvitelli, Arco di Traiano	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	1	379530,351	4831344,653
S_00223	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Sbraccio singolo	Acciaio		Buono	Cavo interrato	1	379743,244	4831105,559
S_00224	Molo Santa Maria	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	10	No	Sbraccio singolo	Acciaio		Buono	Cavo interrato	1	379721,679	4831133,331
S_00225	Stazione Marittima	Altro	Perimetrale	Altro	Acciaio	Verniciatura	0	No	Porta proiettori	Acciaio		Buono	Cavo in cavidotto	16	379679,931	4830807,656
S_00226	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	8	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379669,165	4830804,96
S_00227	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	8	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379638,73	4830812,462
S_00228	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	8	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379608,827	4830817,979
S_00229	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379615,107	4830858,751
S_00230	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379618,07	4830865,428
S_00231	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379651,896	4830859,04
S_00232	Stazione Marittima	Stradale	Unilaterale	Mensola a parete	Acciaio	Verniciatura	4,5	No	Attacco diretto a parete	Acciaio		Buono	Cavo a parete	1	379695,719	4830851,154
S_00233	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379689,441	4830808,548
S_00234	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379690,824	4830813,691
S_00235	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379691,936	4830819,21
S_00236	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379694,182	4830832,721
S_00237	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379694,884	4830837,008
S_00238	Stazione Marittima	Altro	Altro	Mensola a parete			8	No	Attacco diretto a parete			Buono	Cavo a parete	1	379696,466	4830844,661
S_00239	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			6	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379687,952	4830811,666
S_00240	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			6	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379690,039	4830820,619
S_00241	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			6	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379692,386	4830832,066
S_00242	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			6	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379693,717	4830842,826
S_00243	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379683,452	4830828,986
S_00244	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379674,841	4830829,988
S_00245	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379659,146	4830826,527
S_00246	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379661,785	4830837,362
S_00247	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	1	379651,847	4830833,531

ID_Sostegno	Indirizzo	Tipo impianto	Disposizione	Tipo Sostegno	Material e Sostegno	Finitura Sostegno	Altezza Sostegno	Pozzetto	Tipo Mensola	Material e Mensola	Lunghezza Mensola	Stato Conservazione	Linea Alimentazione	N Apparecchi	Coord E_32633	Coord N_32633
S_00248	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	I	379648,006	4830831,946
S_00249	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	I	379648,897	4830836,723
S_00250	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	I	379630,341	4830831,342
S_00251	Stazione Marittima	Altro	Centrale	A soffitto			4	No	Attacco diretto a soffitto			Buono	Cavo a parete	I	379633,314	4830842,923
S_00252	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379772,921	4830926,733
S_00253	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379769,915	4830931,015
S_00254	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379769,238	4830934,663
S_00255	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379769,153	4830924,69
S_00256	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379768,809	4830929,084
S_00257	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro			0	No				Buono	Cavo interrato	I	379766,585	4830937,182
S_00258	Molo Santa Maria	Monumentale	Perimetrale	Altro				No				Da sostituire (Deteriorato)	Cavo interrato	I	379770,719	4830942,168